

令和8年7月 吉日

販売店 様

(株)日本エネルギー
八王子市美山町 2161 - 2
ガス卸事業部 田中
TEL 042-659-0730
080-2087-9662

バルク供給先 過流出防止弁の作動確認のお願い

平素は弊社LPGのお取引を賜り、誠にありがとうございます。

早速ですが、今回の熊本地震によるガス事故（現在検証中）に伴い、バルク供給先の再確認事項として過流出防止弁の作動確認を今一度お願いいたします。

A：業界における過去の省令

ガス過流出防止弁が稼働せず、大量のガスが流出してしまった。

原因

新設（入替）バルク供給開始時、無圧の配管に対し貯槽本体弁を開け供給を行うと安全機能として過流出防止弁が作動します。

過流出防止弁のS（シャット）⇔O（オープン）をOにすることにより復旧し供給されますが、この際機能を有効にするためにはガス圧をかけた状態でSに戻す必要があります。

Oのままでも供給はされる為、省令の止まらなかった原因と考えられます。

上記を踏まえ、バルク供給先の過流出防止弁の作動の再確認をお願いします。
本管をガス抜きしなければならない為、保安点検時の本管検査時に合わせて行うか等ご検討をお願いいたします。

また、作動確認時必要に応じて当社スタッフによる確認同行もいたします。

以上、今後とも変わらぬ御愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。